昭和十年八月調

古墳調査臺帳

北甘樂郡市

丹生町村

古墳調査票

北甘楽郡
丹生~~町~~村

番號	第一號
名稱	金乘（コンジョウ）ノ塚
所在地	丹生村大字上丹生字鷺谷戸二四七一番、
地目地積	二四七一番　原野一畝十七歩、
所有者	[redacted]
型式	円型、
大サ	直徑　東西二十七尺、南北三十尺、 高サ　九尺、
現状	雑草ニオホハレ四本ノ桑樹二ツノ石宮（東面）アリテ別図ノ如キ位置ニアリ　塚ノ南方ハ發掘ノ際（約三十年前）ニ出來タルモノカ窪地ヲナス、 發掘ノ際露出セル大石三個アリ、
發掘ノ有無	明治四拾年頃發掘 石槨ナシ
出土品	古老曰ク、釼　曲玉　金環等出土セルモ散逸シテ現存セズト、 別図ニ示ス如キ二ケノ石器アリ、（金乘寺藏）
由來徵證	丹生四郎金乘（カネノリ）ノ城址大桁山ノ東麗ニアリ、又隣接シテ金乘（コージョウ）寺（曹洞宗）在リ、ソノ名金乘ヲ塚ノ名トセルニヤト推定ス、
管理ノ有無	無
參考事項	本塚ハ本村人ニ膾炙セラレシ塚ナリ、 元ハ三ケアリシモ、今ハ本塚ノミ形ヲ存ス、
擔當調査員職氏名印	[redacted]

（縣ヘ提出分）　（昭和十年八月調査）

古墳調査票

北甘楽郡
丹生~~町~~村

番號	第二號
名稱	陣屋敷ノ塚
所在地	丹生村大字上丹生字鎌久保三〇三三番、
地目地積	三〇三三番 山林一畝歩、
所有者	[redacted]
型式	円型、
大サ	直徑 三十尺 高サ 七尺
現狀	山ノ中腹（南斜面）ニアリ、周圍ハ漸次削ラレ垂直ニ近キ斜面ヲナス塚ハ雑草ニオホワレ、中ニ柊（高サ約五尺）、樅（高サ七尺）ノ二樹アリ、塚ノ中央ヨリ稍後方ニ石宮アリ、附近ノ住民參拜ス
發掘ノ有無	發掘セラレズ
出土品	無
由來徵證	不詳
管理ノ有無	石宮ヲ主トセル管理アリ
參考事項	隣接セル小字ヲ小屋敷トイヒ、人家八戸アリ、十數年前發掘セントセシ時鍬ノ響ノ大ナルニ人々驚キ恐レ之ヲ中止シ、以來發掘セズ、現在ニ至ル、
擔當調査員職氏名印	[redacted]

（縣へ提出分）

（昭和十八年八月調査）

古墳調査票

北甘楽郡
丹生~~町~~村

番號	第三號
名稱	赤子塚（シャクジ）
所在地	丹生村大字下丹生字赤子三一〇番、
地目地積	三一〇番 畑八畝二十歩、
所有者	[redacted]
型式	円型、（推定） 現形ハ方形ナリ、
大サ	方形ノ東西二十一尺、南北十八尺、 高サ七尺、
現狀	開墾ノ際周圍ヲ掘崩サレ方形ヲナス、（台地型）、 芝地ニシテ樹木ナシ、
發掘ノ有無	發掘セラレズ、
出土品	無シ、（附近ヨリ土器ノ小片ヲ發見ス）、
由來徴證	無、
管理ノ有無	無
參考事項	本塚ト第四号塚トハ間ニ畑ヲ挾ミ、東西九十尺ノ距離ニアリ、（別図參照）、

擔當調査員職氏名印 [redacted]

（縣へ提出分）

（昭和十年八月調査）

古墳調査票

北甘楽郡
丹生~~町~~村

番號	第四號
名稱	赤子（ミヤクジ）ノ塚
所在地	丹生村大字下丹生字赤子二三一〇番
地目地積	二三一〇番 畑八畝二十歩
所有者	[redacted]
型式	円型、
大サ	直徑 十八尺 高サ 五尺
現狀	芝地ニシテ樹木ナシ、
發掘ノ有無	發掘セラレズ、
出土品	無（附近ヨリ土器ノ小片ヲ發見ス）
由來徵證	無
管理ノ有無	無
參考事項	

擔當調査員職氏名印	[redacted]

（昭和十八年八月調査）

（縣へ提出分）

古墳調査票

北甘楽郡
丹生町村

番號	第五號、
名稱	松尾ノ塚、
所在地	丹生村大字原字内手三五四番、
地目地積	三五四番 宅地十歩、
所有者	[redacted]
型式	円型、
大サ	直徑 十八尺 高サ 二尺
現狀	上部ヲ平ニシ、稲荷祠ヲ祀ル、
發掘ノ有無	維新前發掘年月不詳、現在石槨ノ口ヲ開キ居レリ、
出土品	出土品アリタリヤ否ヤ不明、
由來徴證	無、
管理ノ有無	無
參考事項	無格社松尾神社ノ東北三十尺ノ地点 丘ノ中腹ニ在リ、

擔當調査員職氏名印 [redacted]

（縣へ提出分）

（昭和十八年八月調査）

古墳調査票

北甘楽郡
丹生町村

番號	第六號
名稱	ナシ
所在地	丹生村大字原字井出森甲八七〇番、
地目地積	甲八七〇番　畑三段七歩、
所有者	[redacted]
型式	円型、
大サ	直徑 東西 十八尺、南北 二十一尺、 高サ 六尺、
現狀	雜草ニテ蔽ハル　葺石多シ 上円下方ノ形ヲナスモ下方部ハ開墾ノ際形作レルモノ、
發掘ノ有無	維新前發掘、年月不詳 現在石槨ノ口ヲ開キ居レリ、
出土品	出土品アリタルヤ否ヤ不明、
由來徵證	無、
管理ノ有無	所有者 周圍ヲ方形ニ三尺ノ高サニ石垣ヲ築ク、
參考事項	附近ノ塚（現在ハ既ニ耕サレテ畑トナリ何モ止メザルモノ）ヨリ腐朽甚ダシキ直刀、土器二ケ（別圖參照）其ノ他曲玉、管玉等ヲ出シ（富澤亀角氏所有）現ニソノ畑ニハ土器ノ細片夥シク、尚今ニ石簇ヲ出ス

擔當調査員職氏名印 [redacted]

（昭和十年八月調査）　　（縣へ提出分）

0

古墳調査票

北甘楽郡
丹生~~町~~村

番號	第七號
名稱	ナシ
所在地	丹生村大字原字稲荷塚八九四番、
地目地積	八九四番、畑一段六畝
所有者	[redacted]
型式	円型（推定）、
大サ	直徑東西十尺、南北十八尺、（露出セル岩石部ノミノ長サ）、 高サ七尺
現狀	大石二ケヲ蓋石トシ、全部岩石ヲ露出ス、（發掘ニヨルモノナルヤ或ハ又自然ノ風化作用ニヨルモノナルヤ不明）、
發掘ノ有無	不詳、
出土品	不詳、
由來徵證	不詳
管理ノ有無	縮小シテ周圍ヲ不規則ナ石垣トス、
參考事項	無

擔當調査員職氏名印	[redacted]

（縣へ提出分）

（昭和十八年十月調査）

1 1

古墳調査票

北甘樂郡
丹生~~町~~村

番號	第八號、
名稱	ナシ
所在地	丹生村大字原字稲荷塚 九〇六番
地目地積	九〇六番 原野十九歩、
所有者	[redacted]
型式	円型
大サ	直徑 東西、十五尺、南北 十六尺、 高サ五尺、
現狀	蓋石等露出、上ニ稲荷祠ヲ祀ル、 雜草木茂ル、
發掘ノ有無	發掘セラレズ、
出土品	無
由來徴證	不詳、
管理ノ有無	周圍ニ不規則ナ石垣ヲ築ク、
參考事項	附近ヲ稲荷塚ト稱ス、

擔當調査員職氏名印 [redacted]

（縣へ提出分）

（昭和十年八月調査）

古墳調査票

北甘楽郡
丹生~~町~~村

番號	第九號、
名稱	ナシ
所在地	丹生村大字原字諏訪平一〇〇六番ノ一、
地目地積	一〇〇六番ノ一 畑七段一畝六歩、
所有者	[redacted]
型式	円型、
大サ	直徑 東西 三十二尺、南北 三十四尺 高サ、八尺、
現状	大体原形ヲ保ツ 芝地、 玄室ノ上ノ蓋石露出シ、尚ソノ空隙ヨリ中ヲ窺キ得 葺石多シ、
發掘ノ有無	維新前發掘年月不詳、 現在石槨ノ口ヲ開キ居レリ
出土品	不詳
由來徴證	不詳
管理ノ有無	古墳トシテソノマヽ管理セルモノヽ如シ
參考事項	無
擔當調査員職氏名印	[redacted]

（縣へ提出分）

（昭和十年八月調査）

古墳第壹號出土品

(一)



(二)



群馬縣群馬郡里見村役場印

古墳 第壹號

群馬縣甘樂郡星村役場印

平面圖


北
桑樹
桑樹
桑樹
桑樹
石宮
石宮
6尺
4尺
蓋石
5尺
4尺
石
石

斷面圖



古墳苐二號

群馬縣邑樂郡[illegible]村役場印

平面圖



畑
石宮
○椽
○樅
石ノ露出
畑
石ノ露出
樹ノネツコ
0
1
2
3
4
5
畑

斷面圖





山
畑
石ノ露出
石ノ露出
畑
崖

西方ヨリ見タル圖

古墳第参號

群馬縣甘樂郡[illegible]村役場印

平面圖


畑
畑
畑
畑
作道
作道
斷面圖（一）
0
6尺
12尺
18尺

斷面圖（二）



古墳第四號

群馬縣邑樂郡呈村役場印

平面圖



斷面圖



見取圖



古墳第五號

群馬縣甘樂郡里村役場印


疎
林
平面図
大木ノ切株
稲荷祠
竹
林
松尾神社
葺石ト覚シキ大石
道
里
N
断面図
0
1尺
5尺
20尺

古墳苐六號附近ヨリノ出土品

群馬縣邑樂郡[illegible]村役場印

(一)



(二)


2寸5分
7寸8分
6寸3分

(三)



古墳第六號

群馬縣甘樂郡[illegible]村役場印

平面図



南西ヨリ見取図


石垣
0
1尺
5尺
20尺

古墳第七號

羣馬縣北甘樂郡[illegible]村役場印

平面図



見取図



古墳第八號

群馬縣邑樂郡[illegible]村役場印

平面図



見取図





古墳ハ第九號

羣馬縣邑樂郡星村役場印

平面図


畑
畑
畑
畑
蓋石少シク露出
N

断面図