

1 群馬県の取り組み状況【公表済】

記者発表資料

平成27年1月26日
建設企画課技術調査係
問合せ先：内線3531

大同特殊鋼(株)への聞き取り調査の結果について

大同特殊鋼(株)渋川工場への聞き取り調査を受け、県工事において新たに25工事に鉄鋼スラグを含む材料の使用が確認されました。全ての工事で、環境基準に対する品質規格証明書が提出されていました。

群馬県では、大同特殊鋼(株)渋川工場に対し、鉄鋼スラグの出荷記録について聞き取り調査を実施し、鉄鋼スラグを含む材料の使用工事箇所の調査を行いました。

1. 大同特殊鋼からの聞き取り調査により、新たに平成21年度以降の県施工43工事への出荷記録がありました。

その内25工事については、設計書や工事関係書類により鉄鋼スラグの使用が確認されました。全ての工事で、環境基準に対する品質規格証明書が提出されていました。

残りの18工事については、設計書や工事関係書類により使用が確認できないことから、今後、業者等に追跡調査を行います。

2 今後の進め方

1. 大同特殊鋼からの聞き取り調査により不明な箇所については、今後、追跡調査を行う。
2. 引き続き他の公共工事事業者と情報共有を行う。

大同特殊鋼(株)の鉄鋼スラグを含む砕石の使用工事(H27.12公表箇所)

農政部				
NO	契約年度	地区名	箇所名	材料区分
1	H22	羽場坂地区 管路工事	渋川市赤城町北赤城山	混合砕石
2	H22	羽場坂地区 管路工事	渋川市赤城町北赤城山	
3	H24	萩生川西地区 区画整理	東吾妻町萩生	

県土整備部				
NO	契約年度	路線・河川名	箇所名	材料区分
4	H20	庄 高崎渋川線BP	北群馬郡吉岡町北下	混合砕石
5	H20	庄 高崎渋川線BP	北群馬郡吉岡町北下	
6	H21	庄 高崎渋川線BP	北群馬郡吉岡町南下	
7	H21	(一) 南新井前橋線BP	北群馬郡吉岡町大久保	
8	H22	庄 高崎渋川線BP	北群馬郡吉岡町南下	
9	H22	庄 前橋伊香保線	北群馬郡吉岡町上野田	
10	H22	(一) 下久屋渋川線	渋川市赤城町津久田	
11	H23	庄 大間々上白井線	渋川市赤城町溝呂木	
12	H23	庄 高崎渋川線BP	北群馬郡吉岡町上野田	
13	H23	庄 高崎渋川線BP	北群馬郡吉岡町南下	
14	H23	庄 高崎渋川線BP	北群馬郡吉岡町上野田	
15	H24	庄 高崎渋川線BP	北群馬郡吉岡町小倉	
16	H24	庄 高崎渋川線BP	北群馬郡吉岡町小倉	
17	H24	(一) 津久田停車場前橋線	渋川市赤城町滝沢	
18	H24	(国) 353号外	渋川市赤城町上三原田外	
19	H25	(国) 353号祖母島箱島BP	渋川市祖母島	
20	H21	庄 中之条草津線	吾妻郡中之条町大字上沢渡	
21	H23	都 3・4・4稲荷城金井線	吾妻郡東吾妻町原町	
22	H21	(一) 川原畑大戸線	吾妻郡長野原町大字川原湯	
23	H21	(一) 川原畑大戸線	吾妻郡長野原町大字川原湯	
24	H22	(一) 林岩下線	東吾妻町大字三島	
25	H22	(国) 145号	東吾妻町大字松谷	