



— 通行可能区間  
— 通行止め区間



## 既設木道通行止め区間

歩く場所や支柱に亀裂や穴が開いており危険な状況となっているため、**現在、通行止め中。迂回をお願いいたします。**



横木が割れ落ち  
ている

支柱に亀裂が  
入っている



①



②

