

白沢発電所リニューアル工事における事故の発生について

本日、企業局白沢発電所において、リニューアル工事中に事故が発生しました。

18時現在、警察、消防による現場検証が行われており、事故原因の詳細については調査中です。

1. 事故の概要

- ・発生日時：令和7年8月4日（月）午後3時頃
- ・場所：沼田市白沢町地内
- ・工事請負業者：沼田土建株式会社
- ・現場の状況

水圧鉄管の支台コンクリートの取り壊し作業において、インクライン（トロッコ）でコンクリート殻を引き上げている途中、ワイヤーが切れ、作業員が巻き込まれた。

作業中の作業員7名中、5名が負傷した模様であるが、負傷の程度等、事故の詳細については、現在確認中。

- ### 2. 負傷された方々にはお見舞いを申し上げますとともに、企業局としては今後事故原因を究明し、再発防止に努めます。