

吾妻東バイパス

植栗地区から厚田地区の工事進捗状況をお知らせいたします


厚
田
川
戸
金
井
岩
井
植
栗



凡例
完成
工事中



西沢橋 施工状況 (R7.11撮影)



上信小泉橋 施工状況 (R7.11撮影)



泉沢大橋 施工状況 (R7.11撮影)




箱島IC橋(渋川方面) 施工状況 (R7.11撮影)



よくわかる
公共事業



吾妻東バイパス2期
事業の目的や
進捗状況はQRから



新巻IC付近 施工状況 (R7.11撮影)



奥田地区 施工状況 (R7.11撮影)



箱島IC(長野方面) 施工状況 (R7.11撮影)



上信自動車道建設事務所ホームページでも情報を掲載していますので、是非ご覧ください。

→ <http://www.pref.gunma.jp/07/m04300047.html>

上信自動車道

検索



スマートフォンはQRコードを読み込んでください。