

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳

群馬県

整理番号	整-2025-8	指定年月日・指定番号	令和8年1月6日・形-80号	所在地	安中市郷原字十ヶ森939番3の一部、942番2の一部、950番11の一部、952番2の一部、字徳島1202番4の一部		
調製・訂正年月日		令和8年1月6日指定台帳の調製					
形質変更時要届出区域の概況		工場			面積	1,332.26㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨				—			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかつた土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかつた深さの位置及び特定有害物質の種類				—			
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由				—			
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置				—			
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨				—			
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	令和7年10月1日	ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社環境技研	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

土壤汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土地の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1-1）

所在地：安中市郷原字十ヶ森939番1の一部、939番3の一部、942番2の一部、950番11の一部、

952番2の一部、952番3の一部、字徳島1202番4の一部

調査物質：トリクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、クロロエチレン、ベンゼン、これらの
分解生成物

調査方法：土壌ガス調査、地下水調査

試料採取日：令和7年8月25～26日



調査結果：表2のとおり

【凡例】

調査対象地

統合区画

土壌試料採取
地点



令和8年1月6日調製

土壌汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土壌の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1-2）

所在地：安中市郷原字十ヶ森939番1の一部、939番3の一部、942番2の一部、950番11の一部、
952番2の一部、952番3の一部、字徳島1202番4の一部

調査物質：ジクロロメタン

調査方法：土壌ガス調査、地下水調査

試料採取日：令和7年8月25～26日



調査結果：表2のとおり

【凡例】

調査対象地

統合区画

土壌試料採取
地点



令和8年1月6日調製

土壌汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土壌の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1－3）

所在地：安中市郷原字十ヶ森939番1の一部、939番3の一部、942番2の一部、950番11の一部、
952番2の一部、952番3の一部、字徳島1202番4の一部

調査物質：シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、
ほう素及びその化合物

調査方法：土壌溶出量調査、土壌含有量調査

試料採取日：令和7年8月25～27日、9月4日



調査結果：表3のとおり

【凡例】

調査対象地

統合区画

土壌試料採取
地点（地表）



令和8年1月6日調製

土壤汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土壌の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1－4）

所在地：安中市郷原字十ヶ森939番1の一部、939番3の一部、942番2の一部、950番11の一部、

952番2の一部、952番3の一部、字徳島1202番4の一部

調査物質：鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物

調査方法：土壤溶出量調査、土壤含有量調査

試料採取日：令和7年8月25～27日、9月4日



調査結果：表3のとおり

【凡例】

 調査対象地

 統合区画

 土壌試料採取地点（地下）



令和8年1月6日調製

土壤汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土壌の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1－5）

所在地：安中市郷原字十ヶ森939番1の一部、939番3の一部、942番2の一部、950番11の一部、
952番2の一部、952番3の一部、字徳島1202番4の一部

調査物質：ほう素及びその化合物

調査方法：土壤溶出量調査、土壤含有量調査

試料採取日：令和7年8月25～27日、9月4日



調査結果：表3のとおり

【凡例】

調査対象地

統合区画

土壤試料採取
地点（地下）



令和8年1月6日調製

表1 区画一覧

(単位: m²)

区画名称	面積	統合した 区画
A1-6	74.72	A1-3
A1-9	93.40	A1-8
A2-3	100.00	
A2-5	98.89	A2-2
A2-6	100.00	
A2-8	105.49	A2-7
A2-9	100.00	
A3-1	52.83	A3-4
A3-2	100.00	
A3-3	100.00	
A3-5	70.99	A3-8
A3-6	100.00	
A3-9	50.15	
B1-1	101.59	B1-2
B1-4	100.00	
B1-5	99.08	
B1-6	58.08	
B1-7	100.00	
B1-8	100.00	
B1-9	89.48	
B2-1	100.00	
B2-2	100.00	
B2-3	122.07	B2-6
B2-4	100.00	
B2-5	100.00	
B2-7	100.00	
B2-8	128.35	B2-9
B3-1	100.00	
B3-2	100.00	
B3-3	34.41	

(単位: m²)

区画名称	面積	統合した 区画
B3-4	100.00	
B3-5	112.86	B3-6
B3-7	98.17	
B3-8	107.34	B3-9
B4-2	81.19	B4-1
B4-3	18.74	B4-6
C1-7	22.91	C1-8
C2-2	24.71	C2-1
C2-3	7.14	
E2-3	61.53	E2-2
F2-1	56.72	
F2-4	63.43	E2-6
F2-5	63.60	F2-2
F2-6	33.19	F2-3
F2-9	13.17	F2-8
G2-7	73.41	G2-4
G2-8	115.43	G2-5
G2-9	82.06	G2-6
G3-2	28.62	G3-1
G3-3	92.76	G3-6
G3-5	9.29	
G3-9	28.34	G3-8
G4-2	92.39	G4-1
G4-5	74.53	G4-4
G4-6	23.92	G4-3
H2-7	47.35	H2-8
H3-1	100.00	
H3-2	97.72	H3-3
H3-4	99.48	H3-5
H3-7	32.21	H4-1

(単位: m²)

区画名称	面積	統合した 区画
H4-2	21.66	H3-8
合計	4663.40	

表2 調査結果一覧表

試料採取 区画	調査対象物質	クロロエチレ ン	1,1-ジクロロ エチレン	1,2-ジクロロ エチレン	ジクロロメタ ン	トリクロロエ チレン	ベンゼン
	検出下限（土壌ガス）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05
	種類\基準値（地下水）	0.002	0.1	0.04	0.02	0.01	0.01
A1-6	ガス(ppm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A2-5	ガス(ppm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A3-5	ガス(ppm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B1-5	地下水(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B2-5	ガス(ppm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B3-5	ガス(ppm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B4-2	ガス(ppm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C1-7	地下水(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C2-2	地下水(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C2-3	地下水(mg/L)	-	-	-	ND	-	-
E2-3	ガス(ppm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F2-4	ガス(ppm)	-	-	-	ND	-	-
F2-5	ガス(ppm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F2-6	ガス(ppm)	-	-	-	ND	-	-
F2-9	ガス(ppm)	-	-	-	ND	-	-
G2-7	ガス(ppm)	-	-	-	ND	-	-
G2-8	ガス(ppm)	-	-	-	ND	-	-
G2-8	ガス(ppm)	ND	ND	ND	-	ND	ND
G2-9	ガス(ppm)	-	-	-	ND	-	-
G3-5	ガス(ppm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
G4-5	ガス(ppm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H2-7	ガス(ppm)	-	-	-	ND	-	-
H2-7	ガス(ppm)	ND	ND	ND	-	ND	ND
H3-4	ガス(ppm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H4-2	ガス(ppm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND

※この様式は、東京都環境局が作成したものを、一部加工しています。

令和8年1月6日調製

表3 調査結果一覧表

試料採取 区画	採取位置	基準	土壌溶出量					土壌含有量				
		調査対象物質	シアン	鉛	砒素	ふっ素	ほう素	シアン	鉛	砒素	ふっ素	ほう素
		採取深度 (m) \ 基準値	不検出	0.01	0.01	0.8	1	50	150	150	4000	4000
A1混合	表層		ND	ND	0.001	0.74	0.02	ND	8	1	ND	ND
A2混合	表層		ND	ND	0.001	1.0	0.01	ND	6	1	42	ND
A2-3	表層		-	-	-	1.5	-	-	-	-	53	-
A2-5	表層		-	-	-	1.0	-	-	-	-	45	-
A2-6	表層		-	-	-	1.2	-	-	-	-	42	-
A2-8	表層		-	-	-	0.76	-	-	-	-	-	-
A2-9	表層		-	-	-	0.79	-	-	-	-	-	-
A3混合	表層		ND	ND	0.001	0.66	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
B1混合	表層		ND	ND	0.006	0.88	0.05	ND	8	1	ND	ND
B1-1	表層		-	-	-	0.27	-	-	-	-	-	-
B1-4	表層		-	-	-	1.3	-	-	-	-	ND	-
B1-5	表層		-	-	-	0.65	-	-	-	-	-	-
B1-6	表層		-	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-
B1-7	表層		-	-	-	0.93	-	-	-	-	44	-
B1-8	表層		-	-	-	0.92	-	-	-	-	41	-
B1-9	表層		-	-	-	0.80	-	-	-	-	-	-
B2混合	表層		ND	ND	0.003	1.3	0.02	ND	7	1	51	ND
B2-1	表層		-	-	-	1.2	-	-	-	-	53	-
B2-2	表層		-	-	-	1.9	-	-	-	-	70	-
B2-3	表層		-	-	-	0.80	-	-	-	-	-	-
B2-4	表層		-	-	-	1.4	-	-	-	-	50	-
B2-5	表層		-	-	-	1.3	-	-	-	-	70	-
B2-7	表層		-	-	-	0.72	-	-	-	-	-	-
B2-8	表層		-	-	-	0.78	-	-	-	-	-	-
B3混合	表層		ND	ND	0.001	1.0	0.01	ND	7	1	46	ND
B3-1	表層		-	-	-	0.72	-	-	-	-	-	-
B3-2	表層		-	-	-	1.2	-	-	-	-	50	-
B3-3	表層		-	-	-	0.42	-	-	-	-	-	-
B3-4	表層		-	-	-	0.57	-	-	-	-	-	-
B3-5	表層		-	-	-	1.1	-	-	-	-	69	-
B3-7	表層		-	-	-	0.43	-	-	-	-	-	-
B3-8	表層		-	-	-	0.83	-	-	-	-	47	-

※この様式は、東京都環境局が作成したものを、一部加工しています。

令和8年1月6日調製

B4混合	表層		ND	0.001	0.001	0.45	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
C1-7	表層		ND	0.001	0.001	0.41	0.03	ND	ND	ND	ND	ND
C2混合	表層		ND	ND	0.002	0.71	0.02	ND	ND	1	ND	ND
C2-3	配管下	GL-0.97	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	ND
C2-3	ピット下	GL-1.15	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	ND
E2-3	表層		ND	0.001	0.001	0.69	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
F2混合	表層		ND	ND	0.001	0.52	0.02	ND	11	ND	ND	ND
F2-4	配管下	GL-1.70	-	0.001	0.001	0.36	0.03	-	ND	ND	ND	ND
F2-6	配管下	GL-0.30	-	0.002	0.001	0.67	0.01	-	ND	ND	ND	ND
F2-9	配管下	GL-1.40	-	ND	0.001	1.1	0.01	-	ND	ND	47	ND
G2混合	表層		ND	0.001	ND	0.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND
G2-7	配管下	GL-0.30	-	0.002	0.001	0.28	0.02	-	ND	ND	ND	ND
G2-8	配管下	GL-0.30	-	0.001	ND	0.22	ND	-	ND	ND	41	ND
G2-9	配管下	GL-0.30	-	0.001	ND	0.23	ND	-	ND	ND	ND	ND
G3混合	表層		ND	0.001	0.001	0.28	0.02	ND	ND	ND	ND	ND
G4混合	表層		ND	ND	0.001	0.25	ND	ND	7	1	ND	ND
H2-7	配管下	GL-0.40	-	0.002	0.001	0.43	0.01	-	ND	ND	ND	ND
H2-7	表層		ND	0.001	ND	0.25	ND	ND	5	ND	ND	ND
H3混合	表層		ND	ND	ND	0.30	0.01	ND	5	ND	ND	ND
H4-2	表層		ND	0.002	0.002	0.36	0.03	ND	ND	1	45	ND



区域指定図（図2）

所在地：安中市郷原字十ヶ森939番3の一部、942番2の一部、950番11の一部、952番2の一部、
字徳島1202番4の一部

汚染状態：ふっ素及びその化合物 土壌溶出量基準不適合

【凡例】

-  調査対象地
-  統合区画
-  指定区域




指定区域の周辺の地図（図3－1）

所在地：安中市郷原字十ヶ森939番3の一部、942番2の一部、950番11の一部、952番2の一部、
字徳島1202番4の一部

【凡例】

● 指定区域



出典：地理院地図

令和8年1月6日調製

指定区域の周辺の地図（図3－2）

所在地：安中市郷原字十ヶ森939番3の一部、942番2の一部、950番11の一部、952番2の一部、
字徳島1202番4の一部

【凡例】

 指定区域

