


地下埋設物調査箇所 (■)






1	施工状況 掘削状況
設計値	実測値
深さ(H)	2.14m
幅(W1)	1.00m
幅(W2)	1.00m



1	施工状況 掘削状況
設計値	実測値
深さ(H)	2.14m
幅(W1)	1.00m
幅(W2)	1.00m




1	施工状況 掘削状況
設計値	実測値
深さ(H)	2.14m
幅(W1)	1.00m
幅(W2)	1.00m




2
施工状況
掘削状況

設計値	実測値	差
深さ(H)	2.06m	
幅(W1)	1.20m	
幅(W2)	1.00m	



2
施工状況
掘削状況

設計値	実測値	差
深さ(H)	2.06m	
幅(W1)	1.20m	
幅(W2)	1.00m	



2
施工状況
掘削状況

設計値	実測値	差
深さ(H)	2.06m	
幅(W1)	1.20m	
幅(W2)	1.00m	



3
施工状況
掘削状況

設計値	実測値	差
深さ(H)	2.05m	
幅(W1)	1.30m	
幅(W2)	1.00m	



3
施工状況
掘削状況

設計値	実測値	差
深さ(H)	2.05m	
幅(W1)	1.30m	
幅(W2)	1.00m	



3
施工状況
掘削状況

設計値	実測値	差
深さ(H)	2.05m	
幅(W1)	1.30m	
幅(W2)	1.00m	



4
施工状況
掘削状況

	設計値	実測値	差
深さ(H)		2.05m	
幅(W1)		1.20m	
幅(W2)		1.00m	



4
施工状況
掘削状況

	設計値	実測値	差
深さ(H)		2.05m	
幅(W1)		1.20m	
幅(W2)		1.00m	



4
施工状況
掘削状況

	設計値	実測値	差
深さ(H)		2.05m	
幅(W1)		1.20m	
幅(W2)		1.00m	



5
施工状況
掘削状況

設計値	実測値	差
深さ(H)	2.01m	
幅(W1)	1.20m	
幅(W2)	1.00m	



5
施工状況
掘削状況

設計値	実測値	差
深さ(H)	2.01m	
幅(W1)	1.20m	
幅(W2)	1.00m	



5
施工状況
掘削状況

設計値	実測値	差
深さ(H)	2.01m	
幅(W1)	1.20m	
幅(W2)	1.00m	



6
施工状況
掘削状況

設計値 実測値 差


深さ(H)	2.06m	
幅(W1)	1.20m	
幅(W2)	1.00m	



6
施工状況
掘削状況

設計値 実測値 差

深さ(H)	2.06m	
幅(W1)	1.20m	
幅(W2)	1.00m	



6
施工状況
掘削状況

設計値 実測値 差

深さ(H)	2.06m	
幅(W1)	1.20m	
幅(W2)	1.00m	